

Bestell-Nr.: 019360

nivello®-Außenschuh



Spezifikation

Länge 104 mm	Höhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Material Kunststoff
Produkt-Art Ersatzteil	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 019360	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr.
Ersatzteil für Artikel-Nr. 030325	Ersatzteil für Artikel-Nr. 019609	Ersatzteil für Artikel-Nr. 033117	Ersatzteil für Artikel-Nr. 033118	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030386
Ersatzteil für Artikel-Nr. 030387	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030388	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030390	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030391	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030396
Ersatzteil für Artikel-Nr. 030397	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030398	Ersatzteil für Artikel-Nr. 030389	Ersatzteil für Artikel-Nr. 036822	Ersatzteil für Artikel-Nr. 036824
Ersatzteil für Artikel-Nr. 035322	Ersatzteil für Artikel-Nr. 035324	Ersatzteil für Artikel-Nr. 035528	Ersatzteil für Artikel-Nr. 035530	Ersatzteil für Artikel-Nr. 035532
Ersatzteil für Artikel-Nr. 036628	Ersatzteil für Artikel-Nr. 036630	Ersatzteil für Artikel-Nr. 036632	Ersatzteil für Artikel-Nr.	

Fakten

- Einfaches Anbringen und Entfernen ohne Werkzeug
- Aus langlebigem, robustem Kunststoff gefertigt
- 1 Satz = 2 Stück

Beschreibung

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 55,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus.

Lieferumfang

- Leilerschuh: 2 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

